

**REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI PRALORMO**

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CONTRODEDUZIONI PARERE A.S.L. TO5

PROGETTO

villero
STUDIO INGEGNERIA

DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


L'Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino A.S.L. TO5, con nota prot. n. 4301 in data 28/01/2021 in risposta alla richiesta di parere sul Piano Regolatore Cimiteriale di Pralormo, richiedeva le seguenti integrazioni:

- indicazioni in merito alla presenza dei servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale nonché loro localizzazione in planimetria;
- precisazioni circa il sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
- informazioni sulla presenza della camera mortuaria e sua individuazione in planimetria;
- considerazioni in relazione alla presenza dell'ossario e del cinerario comune, indicati nella legenda della planimetria ma non rappresentati graficamente.


Alle precedenti richieste si risponde come riportato nel seguito.

- indicazioni in merito alla presenza dei servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale nonché loro localizzazione in planimetria;

I servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale esistenti nel Cimitero comunale sono riportati nelle planimetrie di Tavola 2 – Planimetria stato attuale e Tavola 3 – Planimetria stato di progetto e sono ubicati come indicato dalla freccia negli estratti sotto riportati delle suddette tavole.



Estratto Tavola 2




Estratto Tavola 3

- precisazioni circa il sistema di allontanamento delle acque meteoriche;


Il Cimitero di Pralormo non dispone di rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche: quelle relative alle coperture delle edicole e dei loculi vengono raccolte mediante tratti di discese e sversate o sul piazzale antistante il cimitero o nei terreni ad esso adiacenti; le acque meteoriche raccolte internamente nelle zone pavimentate vengono riassorbite nel terreno nelle zone non pavimentate.

- informazioni sulla presenza della camera mortuaria e sua individuazione in planimetria;

La camera mortuaria è attualmente presente nel Cimitero Comunale, nella posizione indicata dagli estratti delle Tavole 2 e 3 sotto riportati:



Estratto Tavola 2




Estratto Tavola 3


Tuttavia, come dichiarato a pag. 24 della Relazione Illustrativa e Tecnico-sanitaria, la camera mortuaria non soddisfa i requisiti fissati dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/1990; pertanto, come indicato a pag. 27, capitolo 5, punto 5. della Relazione, sono necessarie "...opere di manutenzione straordinaria per adeguamento della camera mortuaria ai requisiti fissati dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/1990"

- considerazioni in relazione alla presenza dell'ossario e del cinerario comune, indicati nella legenda della planimetria ma non rappresentati graficamente.

L'ossario/cinerario comune è indicato nella legenda delle Tavole 2 e 3 ed è rappresentato graficamente nelle suddette tavole nella posizione indicata dalla freccia negli estratti che seguono.



Estratto Tavola 2



Estratto Tavola 3