

Dott. Geol. Guido Venturini
Relazione geologico-tecnica
Rapporto V97pr2pr11

Comune di Praformo (TO)
Variante Generale al P.R.G.C. Vigente

Il responsabile Area Tecnica
OLIVERO Geom. DANILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Esterchia Ballistreri)



D.C.C. 13 del 31 MAG. 2000

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
OLIVERO Geom. DANILLO

Allegato B

RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE n. 25
DEL 22 DIC. 2000

Schede Corsi d'Acqua

(CA1-12)

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO URBANISTICA
COPIA DEL DOCUMENTO
FIRMATO DAL DIRETTORE

Schede Frane

(F1-2)

in data 12 SET. 2003
Approvato con D.G.R. n. 43-9319
DIRETTORE
Arch. Andrea MARINI


Schede Danni Manufatti

(DM1-6)

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE II. 19
05 OTT. 2000
Prot. Gen. n. 12954/9

Schede Pozzi

(P1-25)



Guido Venturini

Geologo

Via Garibaldi 5, 10122, Torino

tel. 5617589 fax. 544934

e-mail: gventuri@tin.it



Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA1	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 27 set 1996
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Benne del Cavallo
denominazione Rio Paoroglio		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo
tipo corso d'acqua stagionale		coordinate Gauss Boaga		quote max - min 287	Provincia TO
					Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Depositi limosi-argillosi Ar 1	contesto geologico acquifero Scorrimento di superficie nel Villafanchiano
--	--

gerarchia idrografica IV° ordine	affluente di T. Rio verde	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili Limi
-------------------------------------	------------------------------	---	---

port. stim-max - min (mc/s) stagnante	pendenza media 10%	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
--	-----------------------	--------------	-----------------------------------	------------------------

intubamento alveo sotto la strada	diam. - lung. intubamento (m) 2 8
--------------------------------------	--------------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...	h media (m) 1	incl. media (°) 50	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...	
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...	Danni e ripristini ☐ si ☐ no ☐ Altro...
fenomeni di dissesto vedi scheda DM1			
notizie storiche Piena del 94: non è uscito dagli argini, ma si è alzato quasi al bordo (fonte: signora case a lato)			

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA2	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 27 set 1996
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Osella	
denominazione Rio Fontanini		nome carta S. Lorenzo	n° carta 174150	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua stagionale		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	
					Regione Piemonte	

contesto geologico di superficie campi / colluvium di A2 (?)	contesto geologico acquifero Villafranchiano
---	---

gerarchia idrografica V° ordine	affluente di Rio Paoroglio	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili Limi
------------------------------------	-------------------------------	---	---

port. stim-max - min (mc/s) secco	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo	coordinate Gauss Boaga
--------------------------------------	----------------	--------------	--------------------------	------------------------

intubamento alveo nota: alveo totalmente vegetato tranne l'alveo vero e proprio	diam. - lung. intubamento (m)
--	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...		h media (m) 1	incl. media (°) 60	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx	
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☐ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh(m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ si ☐ no ☐ Altro...	
		fenomeni di dissesto			
		notizie storiche			

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA3	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 27 set 1996
------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Osella/ S N 29	
denominazione T. Rloverde		nome carta S. Lorenzo	n° carta 174150	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Depositi dell' Olocene	contesto geologico acquifero Villafranchiano
--	---

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Banna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie, ghiaia fine
--------------------------------------	-----------------------	---	--

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo	coordinate Gauss Boaga
-----------------------------	----------------	--------------	--------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...		h media (m) 2	incl. media (°) 50	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx	
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh(m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ depsup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ si ☐ no ☐ Altro...	
fenomeni di dissesto					
notizie storiche					

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA4	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 27 set 1996
------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Rio Paoroglio/Rioverde	
denominazione T. Rioverde		nome carta S. Lorenzo	n° carta 174150	scala carta	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie depositi fluviali recenti o attuali dell'Olocene	contesto geologico acquifero Villafranchiano
--	---

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Banna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☒ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili ghiale, diam. 2-5 cm
--------------------------------------	-----------------------	--	---

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo confluenza	coordinate Gauss Boaga
-----------------------------	----------------	--------------	--	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☒ artif. ☐ Altro...		h media (m) 2,5	incl. media (°) 50	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx		
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...			Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repet. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.			Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ dep sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ si ☐ no ☐ Altro...	
fenomeni di dissesto erosione in dx orografica, dove sono presenti blocchi in Magrone						
notizie storiche						

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA5	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 1 ott 1997
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Pralormo	
denominazione T. Rioverde		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO Regione Piemonte	

contesto geologico di superficie Olocene	contesto geologico acquifero superficiale
---	--

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Banna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie e ghiaie
--------------------------------------	-----------------------	---	--

port. stim-max - min (mc/s) 0,01	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
-------------------------------------	----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...	h media (m) 2,5	incl. media (°)	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx		
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...	
fenomeni di dissesto					
notizie storiche					

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA6	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 1 ott 1996
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Pralormo/Cast. Nuovo
denominazione affl. T. Rioverde		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta	Comune Pralormo
tipo corso d'acqua stagionale		coordinate Gauss Boaga	quote max - min		Provincia TO
					Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Oocene	contesto geologico acquifero Superficiale
--	--

gerarchia idrografica IV° ordine	affluente di T. Rioverde	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie e ghiaie fini
-------------------------------------	-----------------------------	---	---

port. stim-max - min (mc/s) secco	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
--------------------------------------	----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...	h media (m) 1-1,5	incl. media (°) 50	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...	
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...	Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...
fenomeni di dissesto			
notizie storiche			

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA7	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 12 ott 1996
-------------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------------	------------------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località C.na Cartella	
denominazione Rio Valgorera		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Colluvium e dep. fini	contesto geologico acquifero Superf. / Villafranchiano
--	--

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Banna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie e ghiaia fine
---	------------------------------	---	--

port. stim-max - min (mc/s) 0,001	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte + scalino	coordinate Gauss Boaga
---	----------------	--------------	--	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...	h media (m) 5	incl. media (°) 60	stato delle sponde ☐ eros. ☒ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx		
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh(m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ dep sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...	
fenomeni di dissesto sponde tendenzialmente in frana e spallette del ponte danneggiate (vedi scheda DM2)					
notizie storiche					

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA8	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 12 ott 1996
------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località NE di C.na Fortuna	
denominazione Rio Valdanza		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Terreno agricolo di Villafranchiano	contesto geologico acquifero Superf.
---	---

gerarchia idrografica IV° ordine	affluente di Rio Increna	tipologia dell'alveo ☒ trasp. ☒ eros. ☐ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili ghiaie/sabbie
-------------------------------------	-----------------------------	--	--

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
-----------------------------	----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...		h media (m) 2,5	incl. media (°) 60	stato delle sponde ☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☒ dx ☒ sx		
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☒ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...				
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°)		mat. cemento		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☒ de sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☒ sì ☐ no ☐ Altro...
2	5	4		fenomeni di dissesto		
notizie storiche aveva le sponde in magrone e sono state rifatte in cemento						

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA9	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 29 mar 1997
------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Zona Pracconi/Fiorentina	
denominazione Rio dell'Alarta		nome carta Cellarengo	n° carta	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua stagionale		coordinate Gauss Boaga	quote max - min		Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Dep. alluviale recente		contesto geologico acquifero Villafranchiano	
--	--	---	--

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Rio Acquafredda	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☒ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie
--------------------------------------	---------------------------------	--	---

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo	coordinate Gauss Boaga
-----------------------------	----------------	--------------	--------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...		h media (m) 2	incl. media (°)	stato delle sponde ☐ eros. ☒ frana ☐ stab. ☒ veget. ☐ dx ☒ sx	
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☐ bosco ☐ Altro...		Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...			
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.		Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...	
fenomeni di dissesto tra cascina a q.313 in sx e cascina a q.315 in dx il rio si incassa (sponde 2m, a sx instabili)					
notizie storiche					

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda	fonte - rilevatore	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo
CA10	Filippi			29 mar 1997

tipologia	sottotipo	tipo rif. cartografico			località	
Corso d'acqua	privato	Sezione CT Regionale			SW di C.na Sra	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta	Comune	
Rio dell'acquafredda		Cellarengo	174120	1:10.000	Pralormo	
tipo corso d'acqua		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia	Regione
perenne					TO	Piemonte

contesto geologico di superficie	contesto geologico acquifero
Colluvium	Villafranchiano

gerarchia idrografica	affluente di	tipologia dell'alveo	tipologia sedimenti mobilizzabili
III° ordine	Banna	☐ trasp. ☒ eros. ☒ dep.	sabbie/ghiale (diam. 2-3 cm)

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo	coordinate Gauss Boaga
0,003				

intubamento alveo	diam. - lungh. intubamento (m)

tiposponde		h media (m)	incl. media (°)	stato delle sponde		
☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...				☐ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☐ dx ☐ sx		
vegetazione sponde		Opere di difesa idraulica				
☐ inerbito ☒ cespugliato ☐ bosco ☐ Altro...		☐ briglia ☒ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...				
dimensioni opera		Fondazioni		Danni e ripristini		
h (m)	lung (m)	largh (m)	incl (°)	mat.	☒ assenti ☐ in roccia ☐ depsup. ☐ Altro...	☐ si ☐ no ☐ Altro...
	3	0,5		magr.		
fenomeni di dissesto						
Probabile lastra di magrone e tubo (diam. 40 cm) distrutti dal rio (vedi scheda Danni a Manufatti)						
notizie storiche						

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA11	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 29 mar 1997
--------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località Florentina/Larenzina	
denominazione Rio Valdanza		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua stagionale		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Colluvium	contesto geologico acquifero Villafranchiano
--	--

gerarchia idrografica IV° ordine	affluente di Rio Increna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili ghiaia cm-dm
--	------------------------------------	---	--

port. stim-max - min (mc/s) secco	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
---	----------------	--------------	--	------------------------

intubamento alveo immediatamente a monte del ponte danneggiato	diam. - lung. intubamento (m) 0,9 int.-1,4 ext 7
--	---

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...	h media (m) 2	incl. media (°) 60	stato delle sponde ☒ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☐ dx ☐ sx		
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☐ bosco ☐ Altro...			Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...		
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.			Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☐ de sup. ☐ Altro...		
			Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...		
fenomeni di dissesto Ponte in mattoni ricoperto di cemento con spallette rigonfie e fratturate (vedi scheda DM4)					
notizie storiche Danneggiato nell'autunno '95, con deposito di 1,5 m di sedimenti sulla strada.					

Allegato B - Schede Corsi d'acqua

n° scheda CA12	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 29 mar 1997
-------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia Corso d'acqua	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località W di Pralormo	
denominazione T. Rioverde		nome carta Pralormo	n° carta 174110	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
tipo corso d'acqua perenne		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico di superficie Dep. alluvionali recenti	contesto geologico acquifero Villafranchiano?
--	--

gerarchia idrografica III° ordine	affluente di Banna	tipologia dell'alveo ☐ trasp. ☐ eros. ☒ dep.	tipologia sedimenti mobilizzabili sabbie e ghiaie cm.
--------------------------------------	-----------------------	---	--

port. stim-max - min (mc/s)	pendenza media	pendenza max	punti critici dell'alveo ponte	coordinate Gauss Boaga
-----------------------------	----------------	--------------	-----------------------------------	------------------------

intubamento alveo	diam. - lung. intubamento (m)
-------------------	-------------------------------

tiposponde ☒ nat. ☐ artif. ☐ Altro...		h media (m) 1	incl. media (°) 60	stato delle sponde ☒ eros. ☐ frana ☐ stab. ☒ veget. ☐ dx ☐ sx	
vegetazione sponde ☐ inerbito ☒ cespugliato ☐ bosco ☐ Altro...			Opere di difesa idraulica ☐ briglia ☐ soglia ☐ cunet. ☐ repel. ☐ op. rad. ☐ Altro...		
dimensioni opera h (m) lung (m) largh (m) incl (°) mat.			Fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☒ dep sup. ☐ Altro...		Danni e ripristini ☐ sì ☐ no ☐ Altro...
fenomeni di dissesto piccolo pezzo rotto alla base della spalla sinistra del ponte (vedi scheda DM5)					
notizie storiche					

Allegato B - Schede Frane

n° scheda F1	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 2 ott 1996
-----------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

elementi visibili ☒ nicchia ☐ zona trasp. ☒ accumulo materiale frana ☐ substrato ☒ copertura	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale nome carta n° carta scala carta 1:10.000 coordinate Gauss Boaga quote max - min	località Spina/Brocco Comun Pralormo Provincia Regione TO Piemonte
--	---	--

tipo di movimento (slump) (slide) (flow) ☐ crollo ☐ ribalt. ☐ Sciv. rot. ☒ Sciv. trasl. ☐ Colamento	Tempo di movimento ☒ istantaneo ☐ lento
---	--

contesto geologico coperture superficiali colluvium di Villafranchiano	contesto geologico substrato Villafranchiano
--	--

localizzazione		
☐ alveo ☒ pendio ☐ crinale ☐ sede stradale ☐ muri di cont. ☐ muri di ripa ☐ riporti antropici ☐ Altro...		
contesto geologico ☐ substrato ☒ copertura	dimensioni nicchia (m) largh. Dh 70 1,5	forma nicchia ☐ lineare ☒ curva ☐ molto arcuata

localizzazione zona trasp.	
☐ alveo ☐ pendio ☐ campo ☐ bosco ☐ strada ☐ centro abitato ☐ Altro...	
tipo superficie trasporto	
☐ passaggio copert/substr ☐ interstrato ☒ intercopert. ☐ faglia/frattura	

localizzazione				
☐ alveo ☒ pendio ☐ campo ☐ strada ☐ bosco ☐ case ☐ centro servizi ☐ Altro...				
tipo accumulo	clast/matrix	rimodellato	vegetat.	tipo superficie
☐ fine ☐ grossolano ☒ misto		si	si	☒ accidentata ☐ liscia
presenza acqua no	raccordo pendio si	areali ☐ <25 ☒ 25-100 ☐ >100	dimensioni accumulo	volumetriche ☐ <10 ☒ 10-100 ☐ >100

danni ☐ si ☒ no	
cause	acqua

Allegato B - Schede Frane

n° scheda F2	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 29 mar 1997
-----------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

elementi visibili ☒ nicchia ☐ zona trasp. ☒ accumulo materiale frana ☒ substrato ☒ copertura	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località NE Fiorentina Comun Pralormo Provincia TO Regione Piemonte
	nome carta Pralormo	n° carta	scala carta 1:10.000	
	coordinate Gauss Boaga		quote max - min	

tipo di movimento ☐ crollo ☐ ribalt. ☐ Sciv. rot. ☒ Sciv. trasl. ☐ Colamento	(slump) (slide) (flow)	Tempo di movimento ☒ istantaneo ☐ lento
---	------------------------	---

contesto geologico coperture superficiali colluvium	contesto geologico substrato Villafranchiano
--	---

localizzazione ☒ alveo ☐ pendio ☐ crinale ☐ sede stradale ☐ muri di cont. ☐ muri di ripa ☐ riporti antropici ☐ Altro...		
contesto geologico ☒ substrato ☒ copertura	dimensioni nicchia (m) largh. Dh 8 1,5	forma nicchia ☐ lineare ☒ curva ☐ molto arcuata

localizzazione zona trasp. ☐ alveo ☐ pendio ☐ campo ☐ bosco ☐ strada ☐ centro abitato ☐ Altro...	
tipo superficie trasporto ☐ passaggio copert/substr ☐ interstrato ☐ intercopert. ☐ faglia/frattura	

localizzazione ☒ alveo ☐ pendio ☐ campo ☐ strada ☐ bosco ☐ case ☐ centro servizi ☐ Altro...		
tipo accumulo ☐ fine ☐ grossolano ☒ misto	clast/matrix	rimodellato
vegetat si ☒ accidentata ☐ liscia		tipo superficie
presenza acqua	raccordo pendio	areali ☐ <25 ☒ 25-100 ☐ >100
		dimensioni accumulo volumetriche ☐ <10 ☒ 10-100 ☐ >100

danni ☐ si ☒ no
cause scalzamento al piede, erosione spondale del Rio dell'Aiarta

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda	fonte - rilevatore	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo
DM1	Filippi			27 set 1996

tipologia manuf.	sottotipo	tipo rif. cartografico			località	
Ponte	pubblico	Sezione CT Regionale			Benne del Cavallo	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta	Comune	
				1:10.000	Pralormo	
ubicazione		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia	Regione
carta geomorfol.					TO	Piemonte

contesto geologico coperture superficiali	contesto geologico substrato
Dep. limoso-argillosi Ar 1	Villafranchiano

dimensioni opera			dimensioni areali (mq)		dimensioni volumetriche (mc)	
h (m)	lung (m)	larg (m)	incl (°)			
materiale						
☐ mattoni	☐ cemento	☐ magrone	☐ terreno	☐ Altro...	fondazioni	
					☐ assenti	☐ in roccia ☐ dep sup.

danni e ripristini	descrizione danni
☒ si ☐ no ☐ Altro.	crepa di circa 1 cm di ampiezza nella parte alta della spalletta in dx orografica. Piccola discarica abusiva che ostruisce parzialmente il torrente. Vedi anche scheda CA1
interventi	cause
no	
notizie storiche	

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda DM2	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 12 ott 1996
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

tipologia manuf. Ponte	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località C.na Cartella	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
ubicazione carta geomorf.		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico coperture superficiali Colluvium e dep. fini			contesto geologico substrato Superf. / Villafranchiano		
--	--	--	---	--	--

dimensioni opera		dimensioni areali (mq)		dimensioni volumetriche (mc)	
h (m)	lung (m) larg (m)	incl (°)			
	5 3				
materiale				fondazioni	
☒ mattoni ☒ cemento ☐ magrone ☐ terreno ☐ Altro...				☐ assenti ☐ in roccia ☒ dep sup.	

danni e ripristini		descrizione danni	
☒ sì ☐ no ☐ Altro.		Spallette di entrata e spalletta di sx d'uscita danneggiate (manca l'angolo in mattoni) a 1 m circa dal fondo. Sponde tendenzialmente in frana. Piccola discarica abusiva (soprattutto batterie). Vedi anche scheda CA7	
interventi		cause	
no			
notizie storiche			

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda DM3	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 29 mar 1997
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

tipologia manuf. Soglia	sottotipo ?	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località SW C.na Sra	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta 1:10.000	Comune Pralormo	
ubicazione carta geomorf.		coordinate Gauss Boaga	quote max - min		Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico coperture superficiali Colluvium	contesto geologico substrato Villafranchiano
--	---

dimensioni opera		dimensioni areali (mq)		dimensioni volumetriche (mc)
h (m)	lung (m) larg (m)	incl (°)		
materiale				fondazioni
☐ mattoni	☐ cemento	☒ magrone	☐ terreno	☐ assenti
☐ Altro...				☐ in roccia
				☒ dep sup.

danni e ripristini ☒ si ☐ no ☐ Altro.	descrizione danni Soglia in magrone dove la strada attraversa il Rio Acquafredda, distrutta dal corso d'acqua. Vedi anche scheda CA10.
interventi no	cause
notizie storiche	

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda DM4	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 29 mar 1997
tipologia manuf. Ponte	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale	località Fiorentina/Larenzina	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta 1:10.000
ubicazione carta geomorf.		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
				Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico coperture superficiali Colluvium		contesto geologico substrato Villafranchiano		
dimensioni opera h (m) lung (m) larg (m) incl (°)		dimensioni areali (mq)		dimensioni volumetriche (mc)
materiale ☒ mattoni ☒ cemento ☐ magrone ☐ terreno ☐ Altro...		fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☒ dep sup.		
danni e ripristini ☒ sì ☐ no ☐ Altro.		descrizione danni Fratture e rigonfiamenti su entrambe le spalle. Vedi anche scheda CA11		
interventi intubamento alveo a monte del ponte		cause Forse il temporale dell'autunno '95, quando il torrente ha tracimato oltrepassando le spallette del ponte, ed ha depositato 1,5 m di sedimenti sulla strada.		
notizie storiche				

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda DMS	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo 29 mar 1997
------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

tipologia manif. Ponte	sottotipo pubblico	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale	località W Pralormo
denominazione		nome carta n° carta scala carta 1:10.000	Comune Pralormo
ubicazione carta geomorf.		coordinate Gauss Boaga quote max - min	Provincia TO Regione Piemonte

contesto geologico coperture superficiali Dep. alluvionali recenti	contesto geologico substrato Villafranchiano?
---	--

dimensioni opera h (m) lung (m) larg (m) incl (°)	dimensioni areali (mq)	dimensioni volumetriche (mc)
materiale ☐ mattoni ☐ cemento ☐ magrone ☐ terreno ☐ Altro...		fondazioni ☐ assenti ☐ in roccia ☒ dep sup.

danni e ripristini ☒ sì ☐ no ☐ Altro.	descrizione danni danno lieve alla spalla sx, alla cui base è stato asportato un pezzo. Vedi anche scheda CA12
interventi no	cause azione erosiva dell'acqua.
notizie storiche	

Allegato B - Schede Danni Manufatti

n° scheda DM6	fonte - rilevatore Filippi	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo 12 ott 1996
------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

tipologia manuf. Peschiera	sottotipo privato	tipo rif. cartografico Sezione CT Regionale			località C.na Savoia	
denominazione		nome carta	n° carta	scala carta	Comune Pralormo	
ubicazione carta geomorf.		coordinate Gauss Boaga		quote max - min	Provincia TO	Regione Piemonte

contesto geologico coperture superficiali terreno agricolo di Villafranchiano	contesto geologico substrato superf. / Villafranchiano
--	---

dimensioni opera		dimensioni areali (mq)		dimensioni volumetriche (mc)
h (m) 1,5	lung (m) larg (m)	incl (°) 80		
materiale			fondazioni	
☐ mattoni ☐ cemento ☒ magrone ☒ terreno ☐ Altro...			☐ assenti ☐ in roccia ☒ dep sup.	

danni e ripristini ☒ sì ☐ no ☐ Altro.	descrizione danni parte di soletta in magrone ha ceduto sul lato NW. Le sponde presentano fenomeni di erosione e franamenti.
interventi	cause Stiolo troppo pieno?
notizie storiche	

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P1	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 01957	sede dati accertati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località Lago della Spina	
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 39,16	profondità pozzo (m) 133,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) 25,00	livello statico -	livello dinamico -	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome L.A.S. c/o Barbero		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P2	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09021	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località C.na Cerea
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	Comune Pralormo
stratigrafia ☒ sì ☐ no	irriguo	scala carta 1:25.000	coordinate Gauss Boaga	quote max - min
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 60,00	profondità pozzo (m) 131,00	profondità falda p.c. (m) livello statico 45,00		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) 105,00	livello dinamico -		stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Indirizzo Panero Spirito		Caratteristiche fisiche Conducibilità Salinità pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P3	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09059	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico		località C.na Gariassa
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	Comune Pralormo
stratigrafia ☒ sì ☐ no	irriguo	scala carta 1:25.000	coordinate Gauss Boaga	quote max - min
				Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 15,00	profondità pozzo (m) 108,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) -	livello statico 55,00	livello dinamico 60,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Panero Giacomo		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P4	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09061	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Riviera	
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Prvincia TO
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 15,00	profondità pozzo (m) 85,00	profondità falda p.c. (m) livello statico		port. estratta (l/s)
portata max (l/s)	profondità I filtro (m) 50,00	livello dinamico		stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Burzio Emanule e Giov.		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P5	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09067	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico		località non definita
denominazione	tipo pozzo idropotabile	nome carta	n° carta	Comune Pralormo
stratigrafia ☐ sì ☒ no		coordinate Gauss Boaga	scala carta	Provincia TO
		quote max - min		Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) -	profondità pozzo (m) 80,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) -	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
		-	-n	
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Comune di Pralormo		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P6	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09169	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località Cavallo
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	Comune Pralormo
stratigrafia ☒ sì ☐ no		coordinate Gauss Boaga	scala carta 1:25.000	quote max - min
				Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie			contesto geologico sottosuolo	
portata med (l/s) 50,00	profondità pozzo (m) 94,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s)	profondità I filtro (m) 84,00	livello statico 38,00	livello dinamico 50,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo			tipo di falda captata	
dintorni del pozzo			tipo di finestratura	
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Bravalle Giovanni		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P7	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 9170	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località C.na Franca
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	Comune Pralormo
stratigrafia ☐ si ☒ no	irriguo	scala carta 1:25.000	coordinate Gauss Boaga	Provincia TO
		quote max - min		Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 40,00	profondità pozzo (m) 140,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Badino Albino		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		pH

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P8	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09173	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Gariassa	
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s)	profondità pozzo (m)	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
-	105,00			
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
-	33,00	-	-	
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Barracano Maurizio		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P9	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09227	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico		località C.na Franca
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ si ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 45,00	profondità pozzo (m) 90,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) 28,00	livello statico 57,50	livello dinamico 63,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Badino Albino		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità		pH

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P10	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09247	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico		località C.na Manolina
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) -	profondità pozzo (m) 111,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m)	livello statico 38,00	livello dinamico 45,50	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Rabbia Giuseppe e Luigi		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità	pH	

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P11	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09291	sede dati accertati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Castiglione Vecchio	
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☐ si ☒ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
				Privincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s)	profondità pozzo (m) 80,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Casetta Giuseppe		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità		pH

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P12	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 09304	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località Scarone
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☐ si ☒ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	
		Provincia TO	Regione Piemonte	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s)	profondità pozzo (m)	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
-	150,00			
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
-	-	-	-	
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Az. Agr. San Carlo Zootecnica		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P13	fonte + rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10119	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Nuova di Bosco d'orto	
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ si ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
			Provincia TO	Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) -	profondità pozzo (m) 41,50	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) 34,00	livello statico 5,00	livello dinamico 22,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Villata Michele		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P14	fonte - rilevatore	n° protocollo 10196	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località non definita	
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Privincia TO
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) -	profondità pozzo (m) 180,00	profondità falda p.c. (m) livello statico	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s) 10,00	profondità I filtro (m) -	livello dinamico	stato del pozzo	
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Novo Tommaso		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P15	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10225	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Castiglione Vecchio	
denominazione		nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ sì ☐ no	tipo pozzo abbandonato	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
		Privincia TO	Regione Piemonte	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 30,00	profondità pozzo (m) 80,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) 50,00	profondità l filtro (m) 68,00	livello statico 29,00	livello dinamico 35,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Lisa Battista		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P16	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10249	sede dati accertati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località C.na Rissolero
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☐ si ☒ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	
		Provincia TO	Regione Piemonte	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 70,00	profondità pozzo (m) 200,00	profondità falda p.c. (m) livello statico		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) -	profondità I filtro (m) -	livello dinamico -		stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Zappino Simone e altri		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P17	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10259	sede dati accertati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località C.na Simonetta	
denominazione	tipo pozzo irriguo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☐ si ☒ no		coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
				Provincia TO
				Regione Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s)	profondità pozzo (m) 100,00	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)	
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Lungo Vaschetti Andrea		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda		fonte - rilevatore		n° protocollo		sede dati accatastati		data rilievo	
P18		Banca Dati Regione Piemonte		10278		Regione - CSI			
tipologia		sottotipo pozzo		tipo rif. cartografico				località	
Pozzo		attivo		Tavoletta IGM				C.na Scaravaglio	
denominazione				nome carta		n° carta		Comune	
		tipo pozzo		Pralormo		68 I SE		Pralormo	
stratigrafia		irriguo		coordinate Gauss Boaga		quote max - min		Provincia	
☒ si ☐ no								Regione	
								TO Piemonte	
contesto geologico di superficie					contesto geologico sottosuolo				
portata med (l/s)		profondità pozzo (m)		profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)			
-		110,00							
portata max (l/s)		profondità l filtro (m)		livello statico		livello dinamico		stato del pozzo	
-				51,00		58,00			
possibilità di misura del pozzo					tipo di falda captata				
dintorni del pozzo					tipo di finestratura				
fenomeni di dissesto circostanti									
notizie storiche									
Proprietario		Indirizzo		Caratteristiche fisiche		Salinità		pH	
Nome				Conducibilità					
Scaravaglio Claudio									

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda		fonte - rilevatore		n° protocollo		sede dati accatastati		data rilievo	
P19		Banca Dati Regione Piemonte		10285		Regione - CSI			
tipologia		sottotipo pozzo		tipo rif. cartografico				località	
Pozzo		attivo		Tavoletta IGM				C.na Castiglione Nuovo	
denominazione				nome carta		n° carta		Comune	
		tipo pozzo		Pralormo		68 I SE		Pralormo	
stratigrafia		irriguo		coordinate Gauss Boaga		quote max - min		Provincia	
☒ si ☐ no								Regione	
								TO Piemonte	
contesto geologico di superficie					contesto geologico sottosuolo				
portata med (l/s)		profondità pozzo (m)		profondità falda p.c. (m)				port. estratta (l/s)	
40,00		91,00							
portata max (l/s)		profondità l filtro (m)		livello statico		livello dinamico		stato del pozzo	
-		80,00		40,00		48,00			
possibilità di misura del pozzo					tipo di falda captata				
dintorni del pozzo					tipo di finestratura				
fenomeni di dissesto circostanti									
notizie storiche									
Proprietario					Caratteristiche fisiche				
Nome		Indirizzo			Conducibilità		Salinità		pH
Dassano Anna e Maria									

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P20	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10290	sede dati accertati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM	località Str. vicinale ai campi	
denominazione	tipo pozzo	nome carta Pralormo	n° carta 68 I SE	scala carta 1:25.000
stratigrafia ☒ si ☐ no	irriguo	coordinate Gauss Boaga	quote max - min	Comune Pralormo
		Privincia TO	Regione Piemonte	
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 1,00	profondità pozzo (m) 45,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) 1,00	profondità I filtro (m) 39,00	livello statico 33,00	livello dinamico 38,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Sottolano Giovanni		Indirizzo		
		Caratteristiche fisiche Conducibilità		
		Salinità		
		pH		

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda	fonte - rilevatore	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo
P21	Banca Dati Regione Piemonte	10324	Regione - CSI	

tipologia	sottotipo pozzo	tipo rif. cartografico	località
Pozzo	attivo	Tavoletta IGM	C.na Tomasina
denominazione		nome carta n° carta scala carta	Comune
	tipo pozzo	Pralormo 68 I SE 1:25.000	Pralormo
stratigrafia	irriguo	coordinate Gauss Boaga quote max - min	Provincia Regione
☒ si ☐ no			TO Piemonte

contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo	

portata med (l/s)	profondità pozzo (m)	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)
-	120,00		
portata max (l/s)	profondità I filtro (m)	livello statico livello dinamico	stato del pozzo
-	-	48,00 55,00	

possibilità di misura del pozzo	tipo di falda captata

dintorni del pozzo	tipo di finestratura
fenomeni di dissesto circostanti	
notizie storiche	

Proprietario	Caratteristiche fisiche
Nome	Conducibilità
Cerruti Stefano	Salinità pH

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda		fonte - rilevatore		n° protocollo		sede dati accatastati		data rilievo	
P22		Banca Dati Regione Piemonte		10403		Regione - CSI			
tipologia		sottotipo pozzo		tipo rif. cartografico				località	
Pozzo		attivo		Tavoletta IGM				Benne del cavallo	
denominazione				nome carta		n° carta		Comune	
		tipo pozzo		Pralormo		68 I SE		Pralormo	
stratigrafia		irriguo		coordinate Gauss Boaga		quote max - min		Provincia Regione	
☒ sì ☐ no								TO Piemonte	
contesto geologico di superficie					contesto geologico sottosuolo				
portata med (l/s)		profondità pozzo (m)		profondità falda p.c. (m)				port. estratta (l/s)	
-		116,00							
portata max (l/s)		profondità l filtro (m)		livello statico		livello dinamico		stato del pozzo	
-		-		44,00		53,00			
possibilità di misura del pozzo					tipo di falda captata				
dintorni del pozzo					tipo di finestratura				
fenomeni di dissesto circostanti									
notizie storiche									
Proprietario					Caratteristiche fisiche				
Nome		Indirizzo			Conducibilità		Salinità		pH
Trucco Domenico									

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda	fonte - rilevatore	n° protocollo	sede dati accatastati	data rilievo
P23	Banca Dati Regione Piemonte	10421	Regione - CSI	

tipologia	sottotipo pozzo	tipo rif. cartografico	località
Pozzo	attivo	Tavoletta IGM	C.na Savoiarada
denominazione		nome carta	Comune
	tipo pozzo	n° carta	Pralormo
stratigrafia	irriguo	scala carta	Provincia
☒ si ☐ no		coordinate Gauss Boaga	Regione
		quote max - min	Piemonte

contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo	
----------------------------------	--	-------------------------------	--

portata med (l/s)	profondità pozzo (m)	profondità falda p.c. (m)	port. estratta (l/s)
25,00	104,00		
portata max (l/s)	profondità l filtro (m)	livello statico	livello dinamico
-	78,00	52,00	60,00
stato del pozzo			

possibilità di misura del pozzo	tipo di falda captata
---------------------------------	-----------------------

dintorni del pozzo	tipo di finestratura
fenomeni di dissesto circostanti	
notizie storiche	

Proprietario	Indirizzo	Caratteristiche fisiche	Salinità	pH
Nome		Conducibilità		
Noè Paolo				

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda	fonte - rilevatore	n° protocollo	sede dati accertati	data rilievo
P24	Banca Dati Regione Piemonte	10607	Regione - CSI	
tipologia	sottotipo pozzo	tipo rif. cartografico		località
Pozzo	attivo	Tavoletta IGM		Scarrone
denominazione		nome carta	n° carta	Comune
	tipo pozzo	Pralormo	68 I SE	Pralormo
stratigrafia	irriguo	coordinate Gauss Boaga	scala carta	Provincia
☒ si ☐ no			quote max - min	Regione
				TO Piemonte
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s)	profondità pozzo (m)	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
0,5	25,00			
portata max (l/s)	profondità l filtro (m)	livello statico	livello dinamico	stato del pozzo
0,5	-	21,00	24,00	
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario		Caratteristiche fisiche		
Nome	Indirizzo	Conducibilità	Salinità	pH
Barbero Pietro				

Allegato B - Schede Pozzi

n° scheda P25	fonte - rilevatore Banca Dati Regione Piemonte	n° protocollo 10653	sede dati accatastati Regione - CSI	data rilievo
tipologia Pozzo	sottotipo pozzo attivo	tipo rif. cartografico Tavoletta IGM		località C.na Paolina
denominazione	tipo pozzo	nome carta Monteu Roero	n° carta 68 II NE	Comune Pralormo
stratigrafia ☒ si ☐ no	irriguo	scala carta 1:25.000	coordinate Gauss Boaga	quote max - min
contesto geologico di superficie		contesto geologico sottosuolo		
portata med (l/s) 7,50	profondità pozzo (m) 99,00	profondità falda p.c. (m)		port. estratta (l/s)
portata max (l/s) 8,33	profondità l filtro (m) 60,00	livello statico 60,00	livello dinamico 70,00	stato del pozzo
possibilità di misura del pozzo		tipo di falda captata		
dintorni del pozzo		tipo di finestratura		
fenomeni di dissesto circostanti				
notizie storiche				
Proprietario Nome Az. Agr. La Paolina di Bianco		Indirizzo		
Caratteristiche fisiche Conducibilità		Salinità pH		